


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1.	Ady Endre utca	Nincs	-

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Kétoldali közel zárt fasor, vegyesen meggy és dió.	Az úttest mellett két oldalon rendezett zöldsáv.	Fasor, utcakép
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Aszfaltozott úttest, egyoldali járda, vízvezető árok nincs.	A XX. Sz. Első felében kiépült település rész kertvárosias beépítésű, családiházas környezettel. Az utcát kifejlett diófák és meggyfák szegélyezik. Villanyoszlopok és légvezetékek hálózata csökkenti az utcakép élvezhetőségét.	A felvétel ideje: 2004.04.21. Részletesebb leírást ld. a Természet táj vizsgálati kataszteri lapokon.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások**Egyéb javaslatok**

Az utca nagy forgalma csillapítandó. A fasor kiegészítendő lehetőleg ebben az utcában dominánsan jelen lévő fafajok pótlásával.

Fotó