


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3.	Bajcsy-Zsilinszy Endre u. - Szent István u.	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Fasor nincs, de két kifejlett fa áll a téren.	A két utca által közbe zárt gyepes terület, mely magasabban fekszik a környező utaknál.	A teresedés a köoszloppal és a fákkal.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Az úttestek aszfaltozottak, járda nincs, a teresedés és kőkereszt nehézkesen megközelíthető a meredek rézsű miatt.	A két utca által közbe zárt háromszögletű teresedés, ahol két fa, egy kőkereszt, egy ronda fémrácsos és egy betonoszlop található.	A felvétel ideje: 2004.04.28. Biatorbágy közterületeinek átépítésére (pl. légkábelek föld alá helyezése, padkarendezés, megfelelő útszélesség kialakítása stb.) tervek készültek ill. készülnek, melyek hozzájárulnak az egységes utcakép kialakulásához.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások**Egyéb javaslatok**

A légvezetékek hálózatát a földfelszín alá kell helyezni, az oszlopokat el kell távolítani.

Fotó