

Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
7.	Füzes-patak partja (hrsz:1983/1984-1986	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
A fasort néhol facsoport váltja fel valahol, pedig nincs fa.	A Pátyi út, a Fő utca és a mellettük haladó szervízút között széles zöldsáv helyezkedik el.	A kanyargós patak amellett kialakult füves, fás, ligetes zöldterület.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
A Fő út és a szervízút is burkolt, a járda keskeny.	Az autós és gyaloghidak esztétikai megjelenése nem megfelelő.	Felvétel időpontja: 2004.04.21 A zöldfelület részletes értékelése a természet- és tájvizsgálati kataszteri lapokon.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

Fotó
