


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
9.	Kálvin tér	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Öt kifejlett fekete nyárfa, esztétikailag nem képviselnek értéket a sok csonkolás miatt.	A tér közepén nagyfelületű, gondozott zöldterület található, mely szélére bokrokat telepítettek.	A utcát határoló épületek elhelyezkedése, homlokzata, a telekszerkezet, A zöldfelület.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Az úttestek aszfaltozottak, a járdák burkoltak, burkolatuk rossz állapotú.	A közel három szögletű tér a Nagy utca kanyarulatában helyezkedik el, meghatározó eleme a zöldfelület, melyet északról, észak-keletről a Szily-Fáy kastély és melléképületei, délről polgári lakóházak és a fűrészfogszerűen elhelyezkedő átépített parasztházak, valamint keletről a Biai-hegy látképe határoz meg. A tér közepén termésköböl felépített buszvárakozó, telefonfülke, valamint csúnya fémszerkezetű villanyoszlop található.	Felvétel időpontja: 2004.04.28 A tér közepén betonlapokkal lefedett, rég nem használt kút található, mely a település szempontjából jelentős településtörténeti értékkel bír.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

A légszűrőhálózatot a földfelszín alá kell helyezni, az oszlopokat el kell távolítani. Időbengondoskodni kellene az előregedő, törékennyé, veszélyessé váló fák kiváltásáról újak telepítésével. A tér közepén lévő kút megörzendő és helyreállítandó.

Fotó

