

Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
13.	Óvoda köz	Nincs	A helyi értékvédelmi terület része

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Gyakorlatilag nincs.	A zöldsáv rendezetlen: az utca gépjárművel járható szakaszán változó szélességű, a csak gyalogosan járható szakaszon a rendezettebb képet mutat.	Az utca jellegzetességéből adódó utcakép és vonalvezetése.
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
A gépjárművel megközelíthető szakasz burkolatlan, a gyalogos szakaszon betonlapokat raktak le.	Az utca rendezetlen, a vízelvezető árkok hiányoznak, a légvezetékeket csúnya betonoszlopokon vezették. Az egyik bejáratú szakaszán polgári lakóházak szegélyezik, a középső szakaszán a telkek hátsó része, egyik oldalon kőkerítéssel.	Felvétel időpontja: 2004.04.21. A kőburkolat megviselt egy-két helyen balesetveszélyes legfőképpen télen nehéz közlekedni rajta.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

Kellemes falusias utcává alakítható, ha a Rákóczi utcai bejáratánál lévő két polgári lakóházat a kataszteri lapjuk szerint felújítanak, a telkeket határoló lakatosszerkezetű nagykapukat, fémkerítéseket és a falusias környezetbe nem illő egyéb kerítéseket kő-vagy fakerítésre cserélnék le. A területen lévő kőkerítések és deszkakerítések megőrzendők. A betonszlopok eltávolítandók. A légvezetékek a föld felszíne alá helyezendők. Az árkok kiépítendők, a keskeny zöldsáv rendezendő.

Fotó

