


Sorszám	Utca neve	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
17.	Táncsics Mihály utca	Nincs	-

Fasor	Zöldsáv	Védendő érték
Az utca 16-30 számok előtti oldalán közel összefüggő diófásor áll, az ellentétes oldalon hiányos a fasor: vegyesen dió és meggyfa van.	Eltérő szélességű zöldsáv az utca két oldalán, melyek rendezettek.	Diófásor
Burkolat	Környezet leírása	Megjegyzés
Aszfaltozott úttest, kétoldali burkolt járda, kétoldali burkolatlan vízelvezető árok.	A XX. Sz. Első felében kiépült településrész kertvárosias beépítésű, családiházas környezettel. Az utcát kifejezett diófák szegélyezik, mely kellemes hangulatot árasztanak. Villanyoszlopok és légvezetékek hálózata csökkenti az utcakép értékét.	Felvétel időpontja: 2004.04.23. Az utca kiemelkedőbb, egyedi értékű fáit ld. a Természet- és tájvizsgálati kataszteri lapokon. Biatorbágy több közterületének átépítésére (pl. légkábelek föld alá helyezése, padkarendezés, megfelelő útszélesség kialakítása stb.) tervek készültek ill. készülnek, melyek hozzájárulnak az egységes utcakép kialakulásához.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási munkák	Felújítás időpontja	Felújítási munkák	Felújítás időpontja
Burkolat javítás		Árok tisztítás	
Járda építés/felújítás		Fásítás	
Világítás		Egyéb munkák	

Támogatások

Egyéb javaslatok

A fasorok pótlása.

Fotó

