



Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
4.	437/1	Református temető	Szent Kereszt templom romja	Műemlék	-

Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Nincs	Nincs	Természetes kő
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés
Nincs	Nincs	Nincs
Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A templomot késő román stílusban építették a XIII. században. Az épület terméskőből épült mára már csak a romjai maradtak fenn. Még látható a két csatlakozó fala, sarokarmírozással, a déli oromzatán lévő kicsiny félköríves ablaknyílás. A homlokzatot hajdan lábazati párkány osztotta meg.	A templom romjait és környezetét karbantartják.	A felvétel ideje: 2004. 01. 24. A Református temető zöldfelületének részletes leírását lásd a kataszteri lapokban.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
Támogatások			Felújítás időpontja
Tulajdonviszony			
Egyházi tulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			
 			