


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
5.	0113/1	Iharos	Szent Vendel sírkápolna (Szily sírkápolna)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vallási	Szabadon- álló	FSZ	Kupola, zsindelyfedéssel	Nincs	Vakolt kő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút, egyéb
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Szily Antal 1853-ban bekövetkezett halála után építették a Szily-kápolnát, mely mélyen az Iharos erdejében található. A bejáratot lábazatos-fejezetes kőoszlopokkal alátámasztott, díszes timpanon hangsúlyozza. Az épület két oldalán lévő ovális nyílásokat vakolatdísz övezi. A kápolna belsejében Szily Antal sírja található.	Műszaki állapota közepes. Néhány helyen a vakolat már leesett, a kő is hiányzik a nyílás alatt.	A felvétel ideje: 2004. 08. 14.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A vakolathibákat ki kell javítani.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja**

--	--

Tulajdonviszony

--

Egyéb javaslatok

--

Fotók