


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
8.	2667/34	Rozália park	Rozália-kápolna	Helyi védelem	-

Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Nyeregtető, kiemelkedő háromszög alakú oromzat, cserépfedéssel.	újépítésű, három osztású, új fakapu, eredeti kőkerettel	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés
Nincs	Nincs	Drótfonatos kerítés betonoszlopokkal, lakatosszerkezetű bejárati kapuval.
Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A hagyomány szerint egy szélvihar emlékére 1739-ben állítottak fogadalmi kápolnát, melyet átépítés után 2002-ben szentelték fel. Eredetileg népies stílusú (egy-egy részletében barokk) kápolna épületéből csupán a kapukeret látható. Az új kápolna természetes kőből készült, oromzatán kereszt alakú világítóablakkal. A nyílászárók egyszerű kiképzésűek, terméskösztalással. Felettük téglából kirakott szemöldökpárkány látható.	Jó műszaki állapotban van.	A felvétel ideje: 2004. 04. 23. A kápolna előtt kőből készült feszület áll. A felirata szerint 1817-ben emelték. Sajnos a felújítás során nem ügyeltek az eredeti stílusok, formák, homlokzat, nyílászárók helyreállítására. Az építészeti értékét egyúttal elveszítette, csupán, eszmei, történelmi értéke maradt meg. A kápolna előtt álló kőkereszt ebben a környezetben egyáltalán nem érvényesül. A Rozália-kápolna eredeti állapota a mellékelt archív fényképen látható.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
			A fészület az eredeti állapotában helyreállítandó.
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	
		A kapu és a kerítés lecserélendő.	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Egyházi tulajdon

Egyéb javaslatok

A kápolna környezete, kertje rendezendő.

Archív fotó

Forrás: Néprajzi Múzeum, Fényképtár, 1953

Fotók