

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
9.	455/1	Nagy utca 45.	Biai Református Templom	Helyi védelem	-

Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Nyeregterő, kiemelkedő háromszög alakú oromzat, cserépfedéssel.	Boltíves és egyeneszáródású betétes kétszárnyas bejárati kapuk, boltíves záródású, többosztású ablakok.	
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés
A templom tengelyére merőleges, újonnan épített épület. Szintén a templomhoz tartozik az oldalhatáron álló polgári épületre jellemző jegyeket hordozó 43-as sz. épület is.	Nincs adat	Betonlábazatú fémkerítés
Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
A templom főbb stílusjegyei alapján romantikusnak tekinthető. A homlokzata gazdagon osztott, oromzata lépcsőzetes pártázatú. A bejáratot a homlokzati sík elé kiugratott, nyeregterővel záródó előépítmény hangsúlyozza. Felette félköríves kávéban ikerablak, köztük lóhere alakú nyílás. Felette fogrovasos párkányok között három íves világító ablak van. A nyolcszögletű torony a koronázópárkány fölött emelkedik ki. Toronysisakja szintén nyolcszögletű, négy oldalán íves ablak, felettük egy-egy óra, azok felett pedig fogrovasos párkány. A templom háromhajós, az oldalhomlokzatain íveszáródású ablakok vannak, az épület hátsó része apszisban végződik.	A lábazat - a felújítás után is - vizesedik. A templomot karbantartják	A felvétel ideje: 2004. 04. 28.

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
	A lábazat vizesedését szigeteléssel kell megakadályozni.		
Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	

Támogatások**Felújítás időpontja****Tulajdonviszony**

Egyházi tulajdon

Egyéb javaslatok**Fotók**